


СОГЛАСОВАНО



Ведомость объемов работ на ремонт окон в здании МБДОУ "Детский сад № 32"

№ п/п	Наименование работ	Количество
1	2	3
1	Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками 1/0,20363	100 м2 0,20363
2	Разборка деревянных заполнений проемов дверных и веротных(Разборка балконного остекленного дверного блока) 2/0,041	100 м2 0,041
3	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах балконных в каменных стенах 3/0,041	100 м2 проемов 0,041
4	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых 4/0,03624	100 м2 проемов 0,03624
5	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых 5/0,0217	100 м2 проемов 0,0217
6	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления 6/0,14569	100 м2 проемов 0,14569
7	Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м 7/0,1338	100 п. м 0,1338
8	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею 8/0,20304	100 м2 облицовки 0,20304
9	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной до 0,4 м 9/0,1325	100 м 0,1325
10	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов 10/0,09156	100 м2 отремонтированной поверхности 0,09156
11	Огрунтовка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками простых с земли и лесов (Наружных оконных откосов) 11/0,09156	100 м2 обработанной поверхности 0,09156